

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	27.01.2026 15:02	Bayi No:	0603	Sayfa:	1/10
Rapor No:	06-03-1458194	Araç Giriş Tarihi:	27.01.2026 14:24	Araç Çıkış Tarihi:	27.01.2026 15:02
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06FOB551

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 27.01.2026 15:02 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-03-1458194 Araç Giriş Tarihi: 27.01.2026 14:24 Araç Çıkış Tarihi: 27.01.2026 15:02
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FIAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06FOB551	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	244508	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVGZZZ5NZJW986642	Motor Gücü	110 kw
Marka	Volkswagen	Motor Hacmi	1395cc
Rengi	GRİ	Model	Tiguan
Sonraki Muayene Tar.	2027-07-24	Model Yılı	2018
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 27.01.2026 15:02 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-03-1458194 Araç Giriş Tarihi: 27.01.2026 14:24 Araç Çıkış Tarihi: 27.01.2026 15:02
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik, standart dışı onarım ve taş izi mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deforme mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Park Freni düğmesi deforme. Gösterge panosu çatlak mevcut. Far anahtarı çatlak
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Far camlarında taş izi mevcut.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Arka fren balataları açılmış.
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön camda taş izi mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 27.01.2026 15:02 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-03-1458194 Araç Giriş Tarihi: 27.01.2026 14:24 Araç Çıkış Tarihi: 27.01.2026 15:02
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3 m/km	-2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	84	78	6
2. Aks	68	71	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	443	425	4
2. Aks	163	166	2
El Freni	198	169	15

Verimlilik

76

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.



Park freni > Deforme Olmuş

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/17	99V	4,02 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/17	99V	5,05 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/17	99V	3,98 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/17	99V	5,14 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 27.01.2026 15:02 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-03-1458194 Araç Giriş Tarihi: 27.01.2026 14:24 Araç Çıkış Tarihi: 27.01.2026 15:02
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	27.01.2026 15:02	Bayi No:	0603	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-03-1458194	Araç Giriş Tarihi:	27.01.2026 14:24	Araç Çıkış Tarihi:	27.01.2026 15:02
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
27.01.2026
Araç: Volkswagen Tiguan 1.4i 16V TSI BlueMotion
Motor kodu: CZE4
Üretim yılı: 16-18
Kilometre durumu244508
Lisans numarası :
VIN: WVGZ7Z5N7JW986642 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 27.01.2026 14:27:54 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor elektroniği I 1
Hata kodu 19301:
Egzoz keleşbeęi Bi
KONTROL HATTI, ŞAŞİ İLE KISA DEVRE
ABS Fren elektronięi 0
Hava yastığı Hava yastığı 0
Klima A/C/kalorifer 1
Hata kodu 263425:
Hava kalite sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Güvenlik PARK ASİSTANI 0
Konfor Araç elektrik sistemi 1 1
Hata kodu 197644:
Depo doldurma kapaęı kilidini açma
arızalı aktivasyon
Konfor Gösterge grubu 0
Konfor Sürücü kapısı elektronik 0
Konfor Ön sağ koltuk kapısı elektronik 0
Konfor Sürgülü tavan 0
Konfor Diyagnoz arabirimi bus 1
Hata kodu 66565:
Veri yolu
HATALI SİSTEM ARIZA TEŞHİSİ!
Şanzıman Şanzıman elektronięi 0
Direksiyon Direksiyon asistanı 0
Hella Gutmann Solutions GmbH -1- mega macs PC
Direksiyon Direksiyon sütunu modülü
Ses/Video Bilgi elektronięi
öö
Hella Gutmann Solutions GmbH -2- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

WVGZZZ5NZJW986642 şase nolu ve 06FOB551 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 27.01.2026 15:02
Rapor No: 06-03-1458194
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603
Araç Giriş Tarihi: 27.01.2026 14:24

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 27.01.2026 15:02

Araç Resimleri



Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz
aynası kapağı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz
aynası kapağı > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 27.01.2026 15:02
Rapor No: 06-03-1458194
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603
Araç Giriş Tarihi: 27.01.2026 14:24

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 27.01.2026 15:02

Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik

Diğer



Pano/Göstergeler, Far Anahtarı > Çatlak



Pano/Göstergeler, Pano/Göstergeler > Çatlak



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Camlar, Ön cam > Taş Izi



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Tavan, Tavan > Taş Izi



Farlar, Far camı, sol > Taş Izi



Farlar, Far camı, sağ > Taş Izi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 27.01.2026 15:02 Bayi No: 0603 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-03-1458194 Araç Giriş Tarihi: 27.01.2026 14:24 Araç Çıkış Tarihi: 27.01.2026 15:02
Mersis No: 0309073518100001



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Taş izi



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Sabitlemesi Hatalı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Standart Dışı Onarım

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren balataları, arka - Aşınmış

Notlar**Diğer notlar;**

Muhtelif yerlerde ezik , çizik ve taş izleri mevcut. Yakıt seviyesi az olduğundan dolayı dyno test yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	27.01.2026 15:02	Bayi No:	0603	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-03-1458194	Araç Giriş Tarihi:	27.01.2026 14:24	Araç Çıkış Tarihi:	27.01.2026 15:02
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası