

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 10:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1387368 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 09:36 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 10:38
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06MCS39

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 10:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1387368 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 09:36 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 10:38
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06MCS39	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	148919	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVGZZZ5NZEW524606	Motor Gücü	90 kw
Motor Hacmi	1390cc	Marka	Volkswagen
Rengi	BEYAZ	Model	Tiguan
Sonraki Muayene Tar.	2027-03-12	Model Yılı	2013
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN.OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 10:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1387368 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 09:36 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 10:38
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Direksiyonda kılıf olduğundan gözle kusur tespiti yapılamadı
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Sol diskte aşınma mevcut
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Motorda sarsıntılı çalışma , yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		Sesli çalışma mevcut
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 10:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1387368 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 09:36 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 10:38
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.1 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	73	1
2. Aks	69	64	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.2245	1.955	12
2. Aks	1.7555	2.0165	12
El Freni	1.97	1.8325	6

Verimlilik

52

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/55/17	99V	5,92 mm	Kışlık
Sol Arka	235/55/17	99V	6,12 mm	Kışlık
Sağ Ön	235/55/17	99V	6,05 mm	Kışlık
Sağ Arka	235/55/17	99V	6,19 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 10:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1387368 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 09:36 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 10:38
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
90	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 10:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1387368 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 09:36 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 10:38
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

26.06.2025

Arac:

Volkswagen Tiguan 1.4i 16V TSI BlueMotion

Motor kodu:

Uretim yılı;

10-16

Kilometre durumu:

148910 (kumanda unitesinden okunan)

Lisans numarası :

VIN:

WVGZZZ5NZEW524606 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

26.06.2025 09:58:17 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor elektronigi I

Hata kodu 5462:

MARS ETKİNLESTİRMESİ

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu 4638:

Yag sicaklik sensori

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu 4629:

ANA ROLE

Role cok erken aciliyor.

Hata kodu 18118:

YAKIT KARISIMI

HATALI KOMBINASYON

Hata kodu 4054:

YANMA SILINDIRI, 1

TEKLEME KAYDEDİLDİ

Hata kodu 4051:

Ates almama

TEKLEME KAYDEDİLDİ

Hata kodu 4649:

FREN SERVOSU BASINC SENSORU

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu 4655:

FREN SERVOSU BASINC SENSORU

MANTIKSIZ SINYAL

ABS

Fren elektronigi

ABS

El freni

Hava yastigi

Hava yastigi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Klima

A/C/kalorifer

Hata kodu 9481988:

Hava kalite sensori

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Arac elektrik sistemi 1

Konfor
Diyagnoz arabirimi bus
Konfor
Suruci kapisi elektronik
Konfor
On sag koltuk kapisi elektronik
Konfor
Park asistani 2
Konfor
Aki kontrolii
Hirsizlik korumasi
Immobilizer
Direksiyon
Direksiyon asistani
Direksiyon
Direksiyon siitunu modiilii
Ses/Video
Radyo ayarlayici
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 10:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1387368 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 09:36 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 10:38
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
17.09.2019		ERPÇarpışma	Hayır	5845.31	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 10:38
Rapor No: 06-01-1387368
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 09:36

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 10:38

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 10:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/11
Rapor No: 06-01-1387368 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 09:36 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 10:38
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik

Diğer




Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Noktasal Ezik



Tavan, Tavan, ön cam üstü > Taş Izi



Tavan, Tavan, ön cam üstü > Boyası Atmış




Camlar, Ön cam > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 10:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1387368 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 09:36 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 10:38
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Fren sistemi	Fren disk, sol ön - Aşınmış
Motor	Motor - Sarsıyor
Motorsoğutması	Kayıp - Ses Yapıyor

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan detaylı kusur tespiti yapılamadı.motorda yağ kaçağı ve sarsıntı olduğu için dyno testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.06.2025 10:38	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1387368	Araç Giriş Tarihi:	26.06.2025 09:36	Araç Çıkış Tarihi:	26.06.2025 10:38
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası