

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2025 17:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1439862 Araç Giriş Tarihi: 26.11.2025 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 17:22
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06AGE330



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2025 17:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1439862 Araç Giriş Tarihi: 26.11.2025 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 17:22
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06AGE330	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	136370	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WVGZZZ5NZJW864180	Motor Gücü	85 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Volkswagen
Rengi	BEYAZ	Model	Tiguan
İlk Tescil Tarihi	02-12-2021	Sonraki Muayene Tar.	09-11-2026
Model Yılı	2017	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2025 17:22
Rapor No: 06-01-1439862
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.11.2025 16:06

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 17:22

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2025 17:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1439862 Araç Giriş Tarihi: 26.11.2025 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 17:22
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Standart dışı onarımlar, taş izleri, ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deforme Mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Elektronik park freni tuşu hasarlı.
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Hafif yağ kaçaqları mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		Hafif harici ses mevcut
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2025 17:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1439862 Araç Giriş Tarihi: 26.11.2025 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 17:22
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,5 m/km	2,3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	90	12
2. Aks	72	70	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.917	0.9445	2
2. Aks	0.84	0.7755	7
El Freni	1.725	1.562	9

Verimlilik

51

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/17	96H	6,8 mm	Kışlık
Sol Arka	215/60/17	96H	4,56 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/60/17	96H	6,72 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/60/17	96H	4,35 mm	Kışlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2025 17:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1439862 Araç Giriş Tarihi: 26.11.2025 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 17:22
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
415	354	69	143
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	87	26	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2025 17:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1439862 Araç Giriş Tarihi: 26.11.2025 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 17:22
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

26.11.2025

Arac:

Volkswagen Tiguan 1.6 TDI BlueMotion

Motor kodu:

DGDB

Uretim yili;

16-18

Kilometre durumu:

136370 (kumanda unitesinden okunan)

Lisans numarası :

VIN:

WVGZZZ5N7ZJW864180 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

26.11.2025 17:03:52 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu U029D:

NOx SENSORU "A"

BOZUK ILETISIM

Motor

Motor elektronigi I

Hata kodu 17158:

CAN-BUS

HATALI MESA]

Hata kodu 9582:

NOX SENSORU 1 SIRA 1

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu 8825:

Silindir basinc sensord 3

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu 10065:

Hava kutle olcer

HATALI SINYAL FONKSIYONU

Hata kodu 25195:

Emme havasi sicaklik sensori

SINYAL COK GUCLU

Hata kodu 28253:

Sogutma sivisi pompasi 3

CALISTIRILMASI ZOR VEYA BLOKE

Hata kodu 7150:

Direksiyon acisi sensoriine CAN-Bus-baglanti

GECERSIZ SINYAL

Hata kodu 28991:

NOX SENSORU 1 SIRA 1

BOZUK ILETISIM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ABS

Fren elektronigi

Hata kodu 16401:

Lastik basinci uyarisi

Fonksiyon hatalidir.

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

A/C/kalorifer

Hata kodu 263425:

Hava kalite sensori

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Arac elektrik sistemi 1

Hata kodu 197388:

Arka sag merkezi kilit kilitleme Gnitesi

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu 197904:

Merkezi kilit

ASIRI SICAKLIK KAYDEDILDI

Hata kodu 1054468:

Tavan aydinlatmasi 2

ILETISIM YOK

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

PARK ASISTANI

Konfor

Suruci kapisi elektronik

Konfor

On sag koltuk kapisi elektronik

Konfor

Surgulii tavan

Konfor

Diyagnoz arabirimi bus

Direksiyon

Direksiyon asistani

Direksiyon

Direksiyon siitunu modiillii

Ses/Video

Bilgi elektronigi

Hata kodu 1543:

ECU

HATALI KODLAMA

Hata kodu 512:

Arka sag bas hoparlor

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu 527:

Arka sol bas hoparlor

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.11.2025 17:22	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-1439862	Araç Giriş Tarihi:	26.11.2025 16:06	Araç Çıkış Tarihi:	26.11.2025 17:22
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***4180 şasi nolu VOLKSWAGEN TIGUAN 1.6 TDI SCR BMT 115 COMFORTLINE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.11.2025 17:22	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/13
Rapor No:	06-01-1439862	Araç Giriş Tarihi:	26.11.2025 16:06	Araç Çıkış Tarihi:	26.11.2025 17:22
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2025 17:22
Rapor No: 06-01-1439862
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.11.2025 16:06


Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 17:22



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Çamurluk, sol, Nikelaj, ızgara > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Camlar, Ön cam fitili > Çizik



Camlar, Ön cam fitili > Çizik



Kapı, sol ön, Nikelaj, üst > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2025 17:22
Rapor No: 06-01-1439862
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.11.2025 16:06

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 17:22




Pedallar, El freni kolu > Hasarlı



Farlar, Far camı, sol > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far camı, sağ > Standart Dışı Onarım



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Ön aks, Aks mili, sağ > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Standart Dışı Onarım



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Küçük Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2025 17:22
Rapor No: 06-01-1439862
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.11.2025 16:06

Sayfa: 12/13
Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 17:22



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Kalorifer/Klima, Havalandırma
ızgarası sabitlemesi > Kırılmış

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ ve sol ön çamurluk bağlantı civatalarında işlem mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.11.2025 17:22	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1439862	Araç Giriş Tarihi:	26.11.2025 16:06	Araç Çıkış Tarihi:	26.11.2025 17:22
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası